

No. 1



山荘外観

2/16 天候 雨

当日落雪したと思われる

(工藤氏確認)

内部確認異常なし

No. 2



西面

No. 3



西面

No. 4



東面

(ベランダより)

No. 5



東面

No. 6



南面

No. 7



礼拝堂

No. 8



礼拝堂

No. 9



礼拝堂